

GUIA DE PROTECCIÓN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Pre-sellado de Superficies Naturales

Para asegurar la mejor instalación recomendamos sellar toda la superficie con **511 impregnator** o con **511 Porus Plus**, previamente a la aplicación de la boquilla. Estos selladores evitan la absorción de la boquilla, facilitan la limpieza de residuos (hasta 45% más rápido) y ofrecen resistencia a las manchas.

Aplique **511 Impregnator** a toda superficie de mediana y densa porosidad y **511 Porus Plus** a aquellas superficies muy porosas conforme a las instrucciones de cada producto. La superficie deberá estar seca y limpia. Impregne la superficie cuidando que no caiga en las juntas abiertas de boquilla. Déjelo reposar por 5 minutos y elimine el exceso con una toalla limpia y seca. Las superficies de mediana o poca porosidad solo requieren una aplicación; las muy porosas requerirán una segunda aplicación 2 horas después de que haya secado la primera mano. Deje reposar la segunda aplicación por 5 minutos y elimine el exceso. Deje que el sellador actúe por 24 horas antes de aplicar la boquilla.

Sellado y Realzado de Color y Brillo

Para el realzado del color de superficies lisas y poco porosas recomendamos el **511 Seal & Enhance**, el cual realzara el color dando una apariencia mojada aun en superficies de poca porosidad.

Para realzar el color y brillo de las superficies texturizadas recomendamos el **Mira Matte**, el cual agregara color y una apariencia semi matte.

Mantenimiento de la Apariencia Natural

Una limpieza ligera se obtiene utilizando **Mira Clean #1** como esta indicado. Al finalizar, enjuague el área con agua fresca y limpia para eliminar marcas en la superficie. **Mira Soap** puede ser usado cuando se necesite un producto que no requiera enjuague

Mantenimiento del Realzado de Color y Brillo

Para lograr una limpieza ligera utilice **Mira Clean #1** siguiendo las instrucciones. Vuelva a aplicar **Mira Matte** cuanto sea necesario para realzar el color en superficies texturizadas o **Mira Soap** para resaltar la patina en superficies sin pulir.

Restauración de Instalaciones ya Existentes

Para eliminar barnices, ceras, selladores, pintura y manchas de aceite o grasa, utilice **Mira Strip** siguiendo las instrucciones. Para eliminar depósitos minerales o florescencias (residuo de polvo blanco) en superficies sin pulir o texturizadas, utilice **GCFR** según sea necesario. Para eliminar moho, manchas de café y otras manchas profundas, utilice el limpiador **Liquid Poultice**. Siempre pruebe los productos en un área pequeña para comprobar los resultados

Rendimiento de los Productos MiraSeal		
511 Impregnator	90-360 m ²	Por Galón
511 Porus Plus	70-180 m ²	Por Galón
GCFR	90-280 m ²	Por Galón
Mira Soap	90-630 m ²	Por Galón
Liquid Poultice	65-180 m ²	Por Galón
Mira Strip	20-30 m ²	Por Galón
511 Seal & Enhance	50-150 m ²	Por Galón
Mira Matte	20-80 m ²	Por Galón